特別報告-3



写真1 PL-Galva塗料。主剤と凝固剤を混ぜている。



写真2 塗装前の亜鉛メッキ釘



写真3 亜鉛メッキ釘にPL-Galva塗装終了




写真4 塗装実験に立ち会った関係者一同